



## Specifikationer

Km  
152.000

Km/l  
23,3

1. registrering  
August 2016

Modelår  
2016

Nypris  
DKK 149.990,-

HK / Nm  
90 HK / 120 Nm

Type  
Halvkombi

0-100 km/t  
12,3 sek

Tophastighed  
165 km/t

Drivmiddel  
Benzin

Trækjul  
Forhjul

Tank  
42 l

Grøn ejeravgift  
DKK 920,- / årligt

Geartype  
Manuelt gear

Gear  
5 gear

## Suzuki Swift

Dualjet Action

**DKK 59.900,-**  
Kontantpris

## Beskrivelse af Suzuki Swift

- ✓ 1 ejers
- ✓ tideligere undervogns behandlet
- ✓ fartpilot
- ✓ aircondition
- ✓ håndfrit til mobil/musikstreaming via bluetooth

### Øvrig beskrivelse:

sædevarme, sports læder multifunktionsrat, kørecomputer, automatisk start/stop, dæktryksmåler, led kørelys, tågelygter, el-sidespejle m/varme, cd/radio, usb-a tilslutning, isofix, splitbagsæde, højdejust. førersæde, fjernb. centrallås, 4x el-ruder, udv. temp. måler, 7 airbags, esp

- ★ Tryk bilhandel hos TH-Biler
- ★ Tryghedspakke for kun 6.500,- inkluderer
- ★ Nysynet
- ★ Ny serviceret
- ★ 1 års udvidet garanti i hele Europa


- ✓ Finansiering med og uden udbetaling
- ✓ Mulighed for udvidet garanti i hele Europa
- ✓ Mulighed for omgående levering, da vi er nummerplade operatør.
- ✓ Attraktiv forsikring via Tryg

Undgå at køre forgæves. Ring i forvejen på 44140099

## Billeder (16)

**UNDER KLARGØRING**

- SPØRG PERSONALET FOR YDERLIGE INFORMATIONER



Se flere billeder på: [th-biler.dk/biler/suzuki-swift-dualjet-action-ltjnwk7rhe8](http://th-biler.dk/biler/suzuki-swift-dualjet-action-ltjnwk7rhe8)

## Udstyrsliste (23)

4

4x el-ruder

7

7 airbags

a

aircondition

A

Automatisk start/stop

C

CD/radio

d

dæktryksmåler

e

el-spejle med varme

E

ESP

f

fartpilot fjernbetjent centrallås

h

højdejusterbart førersæde håndfri til mobil

I

ISOFIX

k

kørecomputer

L

LED kørelys

I

læderrat

m

multifunktionsrat musikstreaming via Bluetooth

## S

splitbagsæde sædevarme

## T

tågelygter

## U

udvendig temperaturmåler

## U

USB-A tilslutning

**Bemærk:** Der tages forbehold for eventuelle indtastnings- og beregningsfejl.